

Általános Szerződési Feltételek zuhanykabinokra és edzett üveg termékekre

Jelen mellékletbe összefoglalt általános tulajdonságok és tűréshatárok az egyedileg megkötött szerződések elválaszthatatlan részét képezik.

A Dual Glass Kft. által gyártott egyedi zuhanykabinok és edzett üvegek általános paraméterei és jellemzői:

- 1) A zuhanykabinok üvegei 8 mm vastag, edzett, keret nélkül, biztonsági üvegből készülnek. Az edzés (hőkezelés) során az üvegben lévő feszültség miatt, a kihülés hatására, síkban való eltérés (például: ferdeség, kardosság) fordulhat elő. Ennek tűrése: ± 5 mm a síktól. A hajszálkarcosság vizsgálatánál a Vegla irányelveket vesszük figyelembe.
- 2) Az üvegek a gyártás során derékszögű sarkokkal készülnek, a fal menti vízzárás szilikon tömítő anyaggal történik. Amennyiben az illesztési hézag (a fal és az üveg között) meghaladja a 4 mm-t, a zárás PVC vízzáró profillal történik.
- 3) A zuhanykabin nem akvárium. Cégünk törekszik arra, hogy zuhanykabinjaink a legnagyobb mértékben bent tartsák a vizet rendeltetésszerű használat esetén, de minimális víz ez esetben is kifolyhat. Az ide vonatkozó érvényes szabványok 5-10 % víz kifolyását engedik meg. A gyakorlati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy kabinjaink jól záródnak, de a szakszerű és gondos kivitelezés mellett is az ajtó két alsó sarkán egy kevés víz távozhat.
- 4) A zuhanykabin szerelését cégünk végzi. A felméréskor a falban lévő vezetékek, csövek helyzetének meghatározása fali szkennelrel történik. Amennyiben a helyszíni adottságok a fal átvizsgálását nem teszik lehetővé, akkor csak a megrendelő felelősségére tudunk furathelyeket meghatározni. Ha ezek ellenére is vezetéket érintünk a fúrás során, akkor a keletkezett hiba javítást cégünk álja maximum bruttó 30.000,- forintig. Ha azonban a csövek nem szabványos magasságban kerültek elhelyezésre, a megrendelő kártérítésre nem jogosult.
- 5) A pántoknál az ajtó elfordulását biztosító, ún. forgáspont miatt, pár mm-es rés található. Rendeltetésszerű használat mellett is előfordul, hogy ezen a résen némi víz kifolyik.
- 6) A szakszerű és gondos kivitelezés során is tapasztalható, hogy bizonyos esetekben a fugázás mentén a víz utat találhat a kabinból.
- 7) A szerelvények tisztítása történhet nem karcoló (javasolt folyékony) tisztítószerrel.
- 8) A PVC vízzárók vegyszerek hatására, illetve UV-sugárzás hatására öregedhetnek, használat közben vízkövesedhetnek. Ezek cseréje 3-5 év múlva esedékes. Ez minimális anyagi ráfordítással cserélhető, a rendeltetésszerű használat folyamatos biztosítása érdekében javasoljuk.
- 9) Amennyiben a zuhanytér lejtése nem megfelelő, illetve a víz lefolyása nem biztosított, a víz az ajtó nyitásakor kifolyhat. A megfelelő vízelvezetés biztosítása mindenkor a megrendelő feladata. Javasoljuk padka készítését, amelynek befele lejtéséről szintén gondoskodni kell.
- 10) Amennyiben vízzáró küszöb beszerelésére indokolt és/vagy a megrendelő részéről igény merül fel, az csak pótdíj ellenében teljesíthető.
- 11) Amennyiben az ajtó zsanérja gipszkartonra kerül felszerelésre, úgy a megrendelő feladata és kötelezettsége megerősített bordáról gondoskodni.
- 12) Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy email-ben történő levelezésünk olyan ráutaló magatartás, amely a PTK. szerint szerződésnek minősül. Amíg az általunk gyártott és beszerelt termékek ellenértékét Cégünk meg nem kapta, addig ezen termékek Cégünk tulajdonát képezik és az ÁSZF elfogadásával a megrendelő tudomásul veszi, hogy a terméket bármikor elbonthatjuk és telephelyünkre szállíthatjuk. Ezen termékek újbóli beszerelése csak díj ellenében lehetséges!

2009. december 18.